

佛山市地震监测台网检查记录表

(2019) 年第 (1) 季度

台站名称: 范湖小学站.	检查时间: 2019.3.19
检查人员: 邱熙 (E065842). 柏永生 (E174899)	
检查内容: 观测环境 正常. 仪器设备运行 正常.	
检查意见: 进步 ^大 扭, 确保卫生情况良好.	
备注:	

佛山市地震监测台网检查记录表

(2019) 年第 (1) 季度

台站名称: 丹灶中学站.	检查时间: 2019.3.19
检查人员: 邱熙 (E065842). 植永生 (E174899)	
检查内容: 观测环境 正常. 仪器设备运行 正常	
检查意见: 移动元件进行理顺, 确保学生安全。	
备注:	

佛山市地震监测台网检查记录表

(2019) 年第 (1) 季度

台站名称: 紫洞小学站.	检查时间: 2019. 3. 19
检查人员: 邱熙 (LE065842) · 梅永生 (LE174899)	
检查内容: 观测环境 正常. 仪器设备运行 正常.	
检查意见: 情况良好.	
备注:	

佛山市地震监测台网检查记录表

(2019) 年第 (1) 季度

台站名称: 三水云东海站	检查时间: 2019.3.19
检查人员: 邱熙 (E065842), 柏永年 (E174899)	
检查内容: 观测环境正常. 仪器设备运行正常.	
检查意见: 情况良好.	
备注:	