

佛山市地震监测台网检查记录表

(2019) 年第 (2) 季度

台站名称: 高明一中站	检查时间: 2019.7.2
检查人员: 邱熙 (E065842) 柏永生 (E174899)	
检查内容: 观测环境 正常. 仪器设备运行 正常.	
检查意见: 机柜门锁损坏需更换.	
备注:	

佛山市地震监测台网检查记录表

(2019) 年第 (2) 季度

台站名称: 高明崇步学校站	检查时间: 2019. 7. 2
检查人员: 邱熙 (E065842) 柏水生 (E174899)	
检查内容: 观测环境 正常 仪器设备运行 正常.	
检查意见: 风扇散热设备损坏需更换.	
备注:	

佛山市地震监测台网检查记录表

(2019) 年第 (2) 季度

台站名称: 高明4禧小学站	检查时间: 2019. 7. 2
检查人员: 邱熙 (E065842) 柏永生 (E174899)	
检查内容: 观测环境. 正常 仪器设备运行. 正常.	
检查意见: 风扇散热设备损坏需更换	
备注:	

佛山市地震监测台网检查记录表

(2019) 年第 (2) 季度

台站名称: 高明更合中学站	检查时间: 2019. 7. 2
检查人员: 邱熙 (E065842) 梅永生 (E174899)	
检查内容: 观测环境 仪器设备运行	
检查意见: 陈旧设备 ^按 需更换.	
备注:	