

佛山市地震监测台网
2019 年第三季度检查记录表

地震监测科
2019 年 10 月

佛山市地震监测台网检查记录表

(2019) 年第 (3) 季度

台站名称: 南海和顺站	检查时间: 2019.10.18
检查人员: 邱熙 (E065842) 柏永生 (E174899)	
检查内容: 观测环境 正常 仪器设备运行 正常	
检查意见: 机柜里的排插不要使用杂牌; 机柜柜门开关损坏, 尽快更换; 裸露在机柜外的光纤要做好保护措施。	
备注:	

佛山市地震监测台网检查记录表

(2019) 年第 (3) 季度

台站名称: 麻奢小学站	检查时间: 2019.10.18
检查人员: 邱熙(E065842) 柏永生(E174899)	
检查内容: 观测环境 正常 仪器设备运行 正常	
检查意见: 无	
备注:	

佛山市地震监测台网检查记录表

(2019) 年第 (3) 季度

台站名称: 南海桃园站	检查时间: 2019.10.18
检查人员: 邱熙 (E065842) 柏永生 (E174899)	
检查内容: 观测环境 正常 仪器设备运行正常	
检查意见: 摄像头附近树枝需要修剪。	
备注:	

佛山市地震监测台网检查记录表

(2019) 年第 (3) 季度

台站名称: 桂城中学站	检查时间: 2019.10.18
检查人员: 邱熙 (E065842) 柏永生 (E174899)	
检查内容: 观测环境 正常 仪器设备运行正常	
检查意见: 无	
备注:	